СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Индикатор тлеющего разряда ИН-3 соответствует техническим условиям ОДО.334.048 ТУ.

Штамп ОТК

ОТК 6
1

Перепроверка произведена _____
дата

Место для штампа ОТК

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Указания по эксплуатации — по ГОСТ 11163-84, ОСТ 11 339.003-75.

2. При эксплуатации индикаторов и измерении электрических параметров стекло между выводами должно быть чистым.

3. Изгиб и пайка выводов производится на раостоянии не менее 5 мм от стекла ножки.

Избегать многократных впаиваний и выпаиваний.

4. Рекомендуется после длительного хранения до подачи рабочего режима произвести тренировку индикатора в течение 1—2 мин.

Зак. 2411— 50000.